

DM 5000i



DE **BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG / BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN**
IT **MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE / NON GETTARE**

Kat.-Nr./ Cat.nr.: 86951172

Rev./Rev.: B

Datum /Data: 01/2010

Kontakt/Contatto: www.oerlikon-welding.com





DE LICHTBOGENSCHWEIßEN UND PLASMASCHNEIDEN KÖNNEN GEFÄHRlich SEIN FÜR DIE SCHWEIßER UND DIE IM ARBEITSBEREICH BEFINDLICHEN PERSONEN. **BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN.**

IT SALDATURA AD ARCO E TAGLIO PLASMA POSSONO ESSERE PERICOLOSI SIA PER L'OPERATORE SIA PER LE PERSONE D'INTORNO. **LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.**

DE	INHALTSVERZEICHNIS	INDICE	IT
1 – ALLGEMEINES		1 – INFORMAZIONI GENERALI	
1.1 – Beschreibung des Gerätes	3	1.1 – Presentazione dell'impianto	3
1.2 – Einzelkomponenten	3	1.2 – Parti del kit di saldatura	3
1.3 – Beschreibung der Drahtvorschubeinheit	3	1.3 – Descrizione del trainafile	3
1.4 – Technische Daten	4	1.4 – Caratteristiche tecniche	4
1.5 – Abmessungen und Gewichte	4	1.5 – Dimensioni e peso	4
2 – INBETRIEBNAHME		2 – AVVIO	
2.1 – Auspacken des Gerätes	5	2.1 – Sballare il kit	5
2.2 – Montage des Fahrwagens für Drahtvorschubeinheit	5	2.2 – Montaggio del carrello di trainafile	5
2.3 – Montage des Durchflussmengenmessers (Option)	5	2.3 – Montaggio del flussometro (accessorio)	5
2.4 – Anschluss der Drahtvorschubeinheit	5	2.4 – Collegamento del trainafile	5
2.5 – Anschluss des Brenners an die Drahtvorschubeinheit	5	2.5 – Collegamento torcia-trainafile	5
2.6 – Gasanschluss an den Druckminderer	6	2.6 – Collegamento del gas con regolatore di pressione	6
3 – BEDIENUNG DES GERÄTES		3 – ISTRUZIONI D'USO	
3.1 – Draht einfädeln	6	3.1 – Impostazione del filo sul trainafile	6
3.2 – Austausch der Verschleißteile	6	3.2 – Sostituzione delle parti consumabili	6
3.3 – Beschreibung der Frontseite	7	3.3 – Descrizione del pannello anteriore	7
3.4 – Funktionen auf der Frontseite	8	3.4 – Funzioni sul pannello anteriore	8
3.4.1 – Nutzung der Speicherfunktion	10	3.4.1 – Utilizzo della memoria	10
3.5 – Optionen	11	3.5 – Accessori	11
4 – WARTUNG	12	4 – MANUTENZIONE	12
4.1 – Fehlermeldungen	13	4.1 – Avvisi di errore	13
4.2 – Fehlerbehebung	14	4.2 – Processo di riparazione	14
5 – ERSATZTEILE	16	5 – RICAMBI	16
6 – SCHALTPLAN	18	6 – SCHEMA DI COLLEGAMENTO	18

1 – ALLGEMEINES

1.1 BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Die Drahtvorschubeinheit **DM 5000i** ist besonders robust und wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen entwickelt. Sie ist speziell für Stromquellen der **CITOMAG**-Reihe für das manuelle Schweißen vorgesehen.

Die DM 5000 i ist mannlochgeeignet und optional mit einem Fahrwagen ausgestattet. Die Bedienung auf der Frontseite ist sehr einfach und benutzerfreundlich.

Um das Gerät optimal zu nutzen und einzusetzen ist es notwendig, die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zu beachten.

1.2 EINZELKOMPONENTEN

Das Drahtvorschubgerät DM 5000 i besteht aus folgenden Teilen:

- Drahtvorschubeinheit
- Öko-Spulenadapter
- Bedienungs- und Wartungsanleitung
- Sicherheitsanweisungen

Das Zwischenschlauchpaket ist für die unterschiedlichen Anforderungen in folgenden Längen lieferbar:

- Luftgekühlt: 2M / 5M / 10M / 25M
- Wassergekühlt: 2M / 5M / 10M / 15M / 25M

1.3 BESCHREIBUNG DER DRAHTVORSCHUBEINHEIT

1 – INFORMAZIONI GENERALI

1.1 PRESENTAZIONE DEL IMPIANTO

*Trainafile **DM 5000i** è stato costruito specialmente per utilizzo con gli impianti che sono esposti alle condizioni di esercizio esigenti, e per questo motivo devono essere particolarmente resistenti. Specialmente costruito per i generatori per la saldatura manuale della gamma **CITOMAG**.*

La sua ottimale costruzione è costruita in modo che permette di entrare nei fori di passaggio, e il carello – accessorio, permette suo utilizzo versatile.

Semplificazione del pannello anteriore permette un semplice utilizzo. Uso ottimale del impianto richiede la conoscenza del presente manuale e la osservazione di tutte le prescrizioni indicate nel presente documento.

1.2 COMPONENTI DEL KIT DI SALDATURA

Kit di saldatura è composto da:


- unità trainafile
- adattatore della bobina ecologico
- kit delle regole per uso e manutenzione
- prescrizioni di sicurezza

Cablaggio viene fornito da parte, secondo la lunghezza richiesta:

- per aria: 2M / 5M / 10M / 25M
- per acqua: 2M / 5M / 10M / 15M / 25M

1.3 DESCRIZIONE DEL TRAINAFILE

FRONTSEITE	1	PANELLO ANTERIORE
BRENNERANSCHLUSS	2	COLLEGAMENTO TORCIA
SPULENABDECKUNG	3	COPERCHIO DELLA BOBINA
ANSCHLÜSSE DES ZWISCHENSCHLAUCHPAKETS (GAS - WASSER - STROM (+) - STEUERUNG)	4	COLLEGAMENTI DEI CABLAGGI (GAS - ACQUA - CORRENTE (+) - COMANDO)
WASSERANSCHLUSS DES BRENNERS	5	COLLEGAMENTO ACQUA TORCIA
DURCHFLUSSMENGENMESSER (OPTION)	6	FLUSSOMETRO (ACCESSORIO)



1.4 TECHNISCHE DATEN

1.4 CARATTERISTICHE TECNICHE

	DM 5000i - REF. W000272364	
Rollen	4	<i>Rulli</i>
Drahtvorschubgeschwindigkeit	0,5 – 18 m/min	<i>Velocità di alimentazione filo</i>
Drahtgeschwindigkeitsregelung	Impulsgeber / codificatore	<i>Regolazione di velocità del filo</i>
Mannlochgeeignet	ja / si	<i>Entra nel foro di passaggio</i>
Schutzart	IP 23S	<i>Indice della protezione</i>
Isolationsklasse	H	<i>Classe di isolamento</i>
Norm	EN 60974-5 / EN 60974-10	<i>Normativa</i>
Brenneranschluss	+ / Europee	<i>Collegamento della torcia</i>
Einschaltdauer (ED) 100%	350A	<i>Ciclo di carico 100%</i>
Einschaltdauer (ED) 60%	440A	<i>Ciclo di carico 60%</i>
Drahtdurchmesser	0,8 - 1,6 mm	<i>Diametro del filo utilizzabile</i>



WARNUNG: Diese Drahtvorschubeinheit ist für den Automatikbetrieb nicht geeignet, sie ist für den manuellen Betrieb vorgesehen.



AVVERTENZA: Presente trainafilo non è costruito per impianti automatici, è costruito per impianti manuali.

1.5 ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

1.5 DIMENSIONI E PESO

	Abmessungen (LxBxH) <i>Dimensioni (DxSxV)</i>	Nettogewicht <i>Peso netto</i>	Bruttogewicht <i>Peso con imballo</i>
DM 5000i	630 x 210 x 425 mm	16 kg	17 kg



2 – INBETRIEBNAHME

2.1 AUSPACKEN DES GERÄTES

Die Drahtvorschubeinheit wird in Kartonverpackung geliefert. Ziehen Sie das Gerät am Griff heraus.
Befestigen Sie die Drahtvorschubeinheit am Fahrgestell unter Beachtung der nachstehenden Hinweise.

2.2 MONTAGE DES FAHRWAGENS FÜR DIE DRAHTVORSCHUBEINHEIT

Befolgen Sie bitte die mitgelieferte Anleitung. Platzieren Sie die Drahtvorschubeinheit auf den Fahrwagen und ziehen Sie die 4 Schrauben beidseitig fest an.

2.3 MONTAGE DES DURCHFLUSSMENGENMESSERS (OPTION)

Befolgen Sie bitte die mitgelieferte Anleitung.

2.4 ANSCHLUSS DER DRAHTVORSCHUBEINHEIT

WARNUNG: Nur bei ausgeschaltetem Gerät durchführen.



- Schließen Sie das Zwischenschlauchpaket an die Drahtvorschubeinheit an, beachten Sie dabei die Anordnung der Anschlüsse.
- Schließen Sie das andere Ende des Zwischenschlauchpakets an die Stromquelle an.
- Schließen Sie den MIG-Schweißbrenner an die Drahtvorschubeinheit an.
- Bei Ausführung mit Wasserkühlung prüfen Sie diese auf richtige Zirkulation der Kühlflüssigkeit.
- Stellen Sie den Gasdurchfluss ein.

2 – AVVIO

2.1 SBALLARE IL KIT

Trainafile viene fornito in un imballo di cartone. Impianto estrarre tramite manopola.

Unità di trainafile fissare sul telaio, procedere ai sensi delle prescrizioni seguenti.

2.2 MONTAGGIO DEL CARRELLO SUL TRAINAFILE

Procedere ai sensi delle regole fornite insieme con accessorio. Trainafile postare sul carrello e fissare con 4 viti.

2.3 MONTAGGIO DEL FLUSSOMETRO (ACCESSORIO)


Procedere ai sensi delle regole fornite insieme con accessorio.

2.4 COLLEGAMENTO DEL TRAINAFILE

AVVERTENZA: eseguire quando IL GENERATORE è SPENTO.

- Collegare cablaggio sulla unità trainafile, mantenere le posizioni di collegamento.
- La seconda estremità del cablaggio collegare sul generatore.
- Collegare torcia MIG sul trainafile.
- Se avete acquistato un modello dotato di raffreddamento acqua, controllare la circolazione continua del liquido di refrigerazione.
- Impostare flusso di gas.

Es ist **UNBEDINGT** erforderlich beim Anlegen der Hebegurte die 2 Kranösen zu verwenden.



Per fissare le cinghie di sollevamento **E'** **OBBLIGATORIO** utilizzare 2 anelli di sospensione.

2.5 ANSCHLUSS DES BRENNERS AN DIE DRAHTVORSCHUBEINHEIT

Der Schweißbrenner ist an der Vorderseite der Drahtvorschubeinheit anzuschließen. Zuerst sind die Verschleißteile des Brenners auf den verwendeten Drahttyp abzustimmen.

Zur Durchführung dieser Prüfung befolgen Sie bitte die mitgelieferte Anleitung.

LUFTGEKÜHLTER BRENNER: Beim Betrieb mit einem luftgekühlten Brenner muss die Kontrolllampe «ON» der Taste **rep: 6** erloschen sein.

WASSERGEKÜHLTER BRENNER: Beim Betrieb mit einem wassergekühlten Brenner muss die Kontrolllampe «ON» der Taste **rep: 6** an der Stromquelle leuchten.



2.5 COLLEGAMENTO TORCIA AL TRAINAFILE

La torcia per saldare viene collegata sulla parte anteriore della unità di trainafile. Prima verificare che le parti consumabili della torcia siano conformi con il tipo del filo da saldare.

Per questa verifica vedere il manuale d'uso fornito insieme la torcia.

TORCIA CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA: Per lavoro con la torcia raffreddata ad aria, deve essere spento il led «ON» del pulsante **pos.: 6**.
TORCIA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA: Per lavoro con la torcia raffreddata ad acqua, deve essere acceso il led «ON» del pulsante **pos.: 6** sul generatore.

2.6 GASANSCHLUSS AN DEN DRUCKMINDERER

Der Gasschlauch führt von der Drahtvorschubeinheit zur Stromquelle.

Schließen Sie diesen Schlauch am Ausgang des Druckminderers an.

- Stellen Sie die Gasflasche auf den Fahrwagen der Stromquelle und befestigen Sie diese mittels eines Gurt.
- Öffnen Sie die Gasflasche kurz und schließen diese wieder, damit alle Unreinheiten beseitigt werden.
- Montieren Sie den Druckminderer / Durchflussmengenmesser.
- Schließen Sie den mitgelieferten Gasschlauch am Ausgang des Druckminderers an.

VORSICHT:

Vergessen Sie bitte nicht die Gasflasche durch das Anlegen des Sicherheitsgurt entsprechend zu sichern.

2.6 COLLEGAMENTO GAS SUL REGOLATORE DI PRESSIONE

Tubo di gas é dotato di un cablaggio che passa dalla unità trainafilo nel generatore di potenza.

Collegare questo tubo sulla uscita dal regolatore.

- La bombola di gas posare sul carrello nella parte posteriore del generatore e fissare con la cinghia.
- La bombola di gas leggermente aprire e chiudere, per far uscire le impurità.
- Inserire regolatore di pressione/ flussometro.
- Collegare il tubo di gas fornito insieme cablaggio del trainafilo, sulla uscita dal regolatore di pressione.

ATTENZIONE: Non dimenticare fissare con cautella la bombola di gas, inserendo la cinghia di sicurezza sul posto relativo.

3 – BEDIENUNG DES GERÄTES

3.1 DRAHTEINFÄDELN

Verfahren Sie beim Drahtwechsel wie folgt (nach Ausschalten der Stromquelle):

- 1- Öffnen Sie die Tür der Drahtvorschubeinheit.
- 2- Schrauben Sie die Mutter der Spulenwelle ab.
- 3- Setzen Sie die Spule mit dem Draht auf die Welle auf. Prüfen Sie, ob der Wellenstift in der Spule richtig platziert ist.
- 4- Schrauben Sie die Mutter auf die Welle wieder auf. Drehen Sie diese in Pfeilrichtung.
- 5- Lassen Sie die Hebel los, um die Spannrollen zu lösen:
 - Nehmen Sie das Drahtende von der Spule heraus und schneiden Sie den beschädigten Teil ab.
 - Spannen Sie die ersten 15 cm des Drahtes.
 - Führen Sie den Draht durch die Drahtführungsplatte ein.
- 6- Senken Sie die Gegenrollen ab und heben Sie die Hebel an, um die Spannrollen zu fixieren.
- 7- Stellen Sie den Druck ein, den die Spannrollen auf den Draht ausüben sollen.

3.2 AUSTAUSCH DER VERSCHLEISSTEILE

Die Verschleißteile der Drahtvorschubeinheit sind auf den verwendeten Drahttyp und -durchmesser abzustimmen.

Der Verschleiß der Teile kann einen negativen Einfluss auf die Schweißergebnisse haben. In diesem Falle sind die Verschleißteile unbedingt auszutauschen.

3 – ISTRUZIONI D'USO

3.1 IMPOSTAZIONE DEL FILO SUL TRAINAFILO






Per la sostituzione del filo da saldare procedere quanto segue (con generatore spento) :

- 1- Aprire lo sportello della unità di trainafilo.
- 2- Svitare la vite sul albero della bobina.
- 3- Sul albero inserire la bobina di filo. Controllare che il perno del albero sia posto sulla bobina in modo corretto.
- 4- Avvitare la vite sul albero. Ruotare in senso indicato con la freccia.
- 5- Abbassare le manopole per liberare le puleggie a trazione:
 - Prendere dalla bobina la estremità del filo a tagliare la sua parte danneggiata.
 - Primi 15 cm del filo raddrizzare.
 - Inserire il filo tramite la piastra di guida del filo.
- 6- Abbassare controrullini e sollevare le manopole, per immobilizzare le puleggie a trazione.
- 7- Impostare la pressione delle puleggie a trazione sul filo.

3.2 SOSTITUZIONE DELLE PARTI CONSUMABILI

Parti consumabili del trainafilo, che eseguono lo scorrimento e la guida del filo, devono essere conformi con il tipo e il diametro del filo utilizzato per saldatura.


Usura di queste parti può agire in modo sfavorevole sul risultato della saldatura. In tal caso é necessario di sostituirli.





						ALU-SATZ KIT PER ALLUMINIO		
EDELSTAHL ACCIAIO INOSSIDABILE	0,8	W000305150		W000267598	W000162834	W000255685	W000255655	
	1,0							
	1,2		W000267599	W000305126		W000255682		
	1,6							
	0,9		W000000000			W000255685		
	1,4		W000000000			W000255682		
ALUMINIUM ALLUMINIO	1,0	ALUKIT	W000260185	W000305135	ALU-SATZ KIT PER ALLUMINIO		W0002555648	W0002555649
	1,2							
	1,6		W000260186					
FÜLLDRAHT FILO ANIMATO	1,0	W000305150	W000267599	W000305126	W000162834	W000255655	W000255682	
	1,2							
	1,6							
	0,9		W000000000					W000255655
	1,4		W000000000					W000255682

3.3 BESCHREIBUNG DER FRONTSEITE

3.3 DESCRIZIONE DEL PANNELLO ANTERIORE

DRAHTEINFÄDELN (STROMLOS)	7	ALIMENTAZIONE MANUALE DEL FILO (SENZA CORRENTE DI SALDATURA)
GASTEST	8	PROVA DI GAS
DISPLAY (STROM – DRAHTGESCHWINDIGKEIT – PUNKTZEIT)	12	DISPLAY (CORRENTE- VELOCITÀ DEL FILO-TEMPO DI PUNTATURA)
DISPLAY (SPANNUNG – PROGRAMMNUMMER)	13	DISPLAY (TENSIONE – NUMERO DEL PROGRAMMA)
WAHL DER SCHWEISSZYKLUSPARAMETER	15	SELEZIONE DEI PARAMETRI DEL CICLO DI SALDATURA
WAHL DER PROGRAMMNUMMER	18	SELEZIONE DEL NUMERO DI PROGRAMMA
SPEICHERN	19	SALVARE
CODIERER ZUR EINSTELLUNG DER SCHWEISSPARAMETER (STROM)	22	LETTURA NEL CODIFICATORE PER IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SALDATURA (CORRENTE)
CODIERER ZUR EINSTELLUNG DER SCHWEISSPARAMETER (SPANNUNG)	23	LETTURA NEL CODIFICATORE PER IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SALDATURA (TENSIONE)
WAHL DES SCHWEIßSTROMS ODER DER DRAHTVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT ODER DER LICHTBOGENCHARAKTERISTIK	24	SELEZIONE DELLA CORRENTE DI SALDATURA OPPURE DELLA VELOCITÀ DEL FILO DA SALDARE OPPURE CARATTERISTICHE DEL ARCO
WAHL DER SCHWEIßSPANNUNG ODER EINSTELLUNG DER LICHTBOGENLÄNGE	25	SELEZIONE DELLA TENSIONE OPPURE IMPOSTAZIONE DELLA TENSIONE DI ARCO








3.4 FUNKTIONEN AUF DER FRONTSEITE	3.4 FUNZIONI POSTI SUL PANNELLO ANTERIORE
<p>GASTEST</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nach Drücken der Gastest-Taste rep: 8 leuchtet die LED-Kontrollleuchte auf und das Gas beginnt zu strömen. - Durch das erneute Drücken dieser Taste erlischt die LED und die Gasströmung wird gestoppt. Die LED-Kontrollleuchte leuchtet auch während des über Schweißstromquelle aktivierten Gastests. - Die Gaszufuhr wird automatisch gestoppt und zwei Minuten nach Drücken der Gastest-Taste erlischt auch die LED. - Wenn das Schweißen während des Gastests beginnt, wird die Gaszufuhr automatisch nach Beendigung des Schweißens gestoppt (Beendigung der Gasnachströmzeit). - Beachten Sie bitte, dass der über Fernregler aktivierte Gastest nicht über Stromquelle beendet werden kann und umgekehrt. 	<p>PROVA GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premendo pulsante della prova gas pos. 8 si accende LED di controllo e inizia scorrere il gas. - Se questo pulsante viene premuto un'altra volta, LED di controllo si spegne e si ferma lo scorrimento del gas. LED di controllo della prova di gas si accende anche durante la prova di gas eseguita da generatore di potenza. - Alimentazione del gas si ferma in automatico e LED di controllo si spegne due minuti dopo la premuta del pulsante di prova gas. - Se la saldatura inizia durante la prova gas, il gas si spegne in automatico dopo la terminazione della saldatura (dopo fine del tempo di soffiatura). - Nota: prova di gas, avviata tramite comando a distanza, non può essere terminata tramite generatore e contrario. 
<p>DRAHTINFÄDELN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nach Drücken der Taste rep: 7 leuchtet die LED links oben auf und der Draht wird eingefädelt. Gleichzeitig wird die Einfädelgeschwindigkeit auf dem linken Digitalanzeigefeld angezeigt. - Nach Loslassen der Taste wird das Drahtinfädeln gestoppt. Die linke obere LED erlischt. - Zur Änderung der Einfädelgeschwindigkeit benutzen Sie den (linken) Parametereinstellknopf rep: 22. 	<p>ALIMENTAZIONE DEL FILO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premendo tasto di spostamento pos: 7 si accende LED di controllo sopra a sinistra e inizia spostamento del filo. La velocità di alimentazione viene visualizzata sul misuratore digitale sinistro. - Dopo rilasciato pulsante, alimentazione si ferma. Led di controllo sopra a sinistra si spegne. - Per cambiare la velocità di alimentazione del filo durante la alimentazione stessa, utilizzare il comando per impostazione parametri (sinistro) pos.: 22. 
<p>Die Parameter auf der linken und rechten Seite können mit den Tasten rep: 1 und rep: 2 gewählt werden. Die Parameterwerte können mit den Parametereinstellknöpfen rep: 22 und rep: 23 eingestellt werden (links, rechts). Mit jedem Drücken der Taste rep: 1 geht man zum nächsten Parameter über, und zwar in folgender Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schweißstrom • Drahtinfädelgeschwindigkeit • Lichtbogencharakteristik. <p>Genauso jedes Drücken der Taste rep: 2 verursacht einen Übergang zum nächsten Parameter, und zwar in folgender Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schweißspannung • Einstellung der Lichtbogenlänge. <p>Die LED-Kontrollleuchten und Anzeigen ändern sich je nach der Einstellung der Parameter.</p> <p>Anmerkung: Einige Parameter können nicht gewählt werden. Es hängt von der Einstellung der Schweißstromquelle ab.</p>	<p>Parametri sulla parte sinistra e destra è possibile impostare tramite pulsante pos.: 1 e pulsante pos: 2. I valori dei parametri vengono impostati tramite comandi per impostazione dei parametri (comando sinistro e destro) pos.: 22 e pos.: 23. Dopo ogni premuta del pulsante pos.: 1 avviene spostamento sul parametro successivo in sequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrente di saldatura • Velocità di alimentazione filo • Caratteristiche del arco <p>Con lo stesso modo avviene dopo ogni premuta del pulsante pos.: 2 spostamento sul parametro successivo in sequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensione di saldatura • Impostazione della tensione di arco <p>LED di controllo e indicazioni sul misuratore digitale si cambiano secondo la impostazione di ogni parametro.</p> <p>Nota: certi parametri non è possibile di impostare. Dipende dalla impostazione del generatore di potenza.</p> 
<p>Mit Drücken der Taste rep: 15 können die Statusparameter der Digitalanzeige eingestellt werden, und zwar in folgender Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anfangsstrom (4T) - Schweißstrom - Kraterfüllstrom. <p>Die Einstellmethode und den Einstellbereich der Parameter finden Sie in der Bedienungsanleitung der Schweißstromquelle.</p>	<p>Premendo pulsante pos.: 15 è possibile impostare visualizzazione del misuratore digitale, il quale cambia in sequenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stato iniziale (4T) - stato principale - stato riempimento di cratere <p>Il metodo per impostare ogni parametro vedere nel manuale d'uso del generatore.</p> 

3.4 FUNKTIONEN AUF DER FRONTSEITE	3.4 FUNZIONI POSTI SUL PANNELLO ANTERIORE
Die über Fernregler eingestellten Werte werden an die Schweißstromquelle gesendet und können hier geprüft werden.	<i>I valori impostati con comando a distanza digitale si trasferiscono sul generatore di potenza e possono essere controllati nel generatore.</i>
<p>Das Display der Drahtvorschubeinheit hat folgende Funktionen:</p> <p>-(1) Anzeige der eingestellten Parameterwerte Die einzustellenden Parameter werden während der Pausen (ausgenommen der Istwert-Anzeige nach Beendigung des Schweißens) und der «Anzeigemodus Einstellwert» während des Schweißens angezeigt.</p> <p>-(2) Anzeige des Ausgangsstroms während des Schweißens Während des Schweißens ändert sich die Anzeige auf dem Digitalanzeigefeld von den voreingestellten Parameterwerten in den durchschnittlichen Wert des Ausgangsstroms. Es ist die selbe Durchschnittsanzeige wie bei der Schweißstromquelle. Zur Änderung der Parameter im Rahmen der Prüfung des eingestellten Wertes während des Schweißens ändern Sie die Anzeige mit Drücken der Taste rep: 15 (oder der Taste rep: 1 und der Taste rep: 2) in den «Anzeigemodus Einstellwert». Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Taste oder die Taste rep: 15 gedrückt wird, wird der «Anzeigemodus Durchschnittswert» aktiviert. Nach Drücken des Brennerschalters wird der Status der blinkenden LED geändert, und zwar je nach der aktuellen Schweißfähigkeit.</p> <p>-(3) Anzeige des Istwertes Nach Beendigung des Schweißens wird der Istwert für 20 Sekunden genauso wie bei der Schweißstromquelle angezeigt. Die Anzeige blinkt. Zur Änderung der Anzeigedauer ändern Sie die Einstellung der internen Funktion rep: 21 der angeschlossenen Schweißstromquelle.</p> <p>-(4) Anzeige von Störungen Beim Auftreten einer Störung der Schweißstromquelle oder in der Kommunikation zwischen der Schweißstromquelle und der Drahtvorschubeinheit blinkt die Nummer der Störung, hinweisend auf die Störungsursache. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung der Schweißstromquelle und der Drahtvorschubeinheit.</p>	<p>Display del trainafile ha seguenti regimi:</p> <p>-(1) Visualizzazione del valore impostato di parametro <i>I parametri quali sono impostati vengono visualizzati durante le pause tra i cicli (oltre il tempo quando sono visualizzati i risultati della saldatura) e durante la saldatura è visualizzato il regime «visualizzazioni del valore impostato».</i></p> <p>-(2) Visualizzazione della corrente di uscita durante saldatura <i>Durante la saldatura la indicazione di ogni misuratore digitale cambia in automatico dal valore impostato sul valore medio della corrente di uscita reale. È la stessa indicazione di valore medio indicato sul generatore di potenza. Se durante la saldatura volete modificare uno dei parametri, dovete cambiare regime di visualizzazione premendo pulsante pos.: 15 (oppure pulsante pos.: 1 e pulsante pos: 2) sul « regime di visualizzazione del valore impostato ». Se durante 5 secondi non viene premuto nessun pulsante, oppure viene premuto pulsante pos.: 15, avviene ritorno nel regime «visualizzazioni della media ». Dopo premuto tasto di avvio della torcia avviene cambio del LED di controllo lampeggiante tra il LED di controllo della visualizzazione di sequenza.</i></p> <p>-(3) Visualizzazione del risultato di saldatura <i>Dopo terminazione della saldatura nello stesso modo di generatore viene visualizzato il risultato durante 20 secondi. Indicazione lampeggia. Per modificare il tempo di visualizzazione del risultato, entrare nella impostazione funzione interna pos.: 21 del generatore di potenza collegato.</i></p> <p>-(4) Visualizzazione del guasto <i>Se sul generatore di potenza oppure nella comunicazione tra generatore e trainafile avviene qualsiasi guasto, inizia lampeggiare numero del guasto, il quale indica il motivo di guasto. Vedere il manuale d'uso del generatore e del trainafile.</i></p>
<p>Einstellknöpfe Um Parameter über die Parametereinstellknöpfe (links, rechts) (rep: 22, rep: 23) während des Schweißens einzustellen, wechseln Sie in den «Anzeigemodus Einstellwert», so dass Sie die Taste rep: 15 oder die Taste rep: 1 und rep: 2 drücken.</p> <p>Folgende Parameter können eingestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anfangsstrom, Anfangsspannung (\pm Werteinstellung über eine Knopfeinstellung). Die Lichtbogencharakteristik kann beim Anfangsstrom eingestellt werden. • Schweißstrom, Schweißspannung (\pm Werteinstellung über eine Knopfeinstellung). Die Lichtbogencharakteristik kann beim Schweißstrom eingestellt werden. • Kraterfüllstrom, Kraterfüllspannung (Einstellung der Werte über einen Potentiometer). Die Lichtbogencharakteristik kann beim Kraterfüllstrom eingestellt werden. 	<p>Comandi per impostazioni <i>Per impostare i parametri durante la saldatura tramite i comandi (sinistro, destro)(pos.: 22, pos.: 23), cambiare il regime di visualizzazione sul «regime di visualizzazione del valore impostato» , premendo pulsante pos.: 15 oppure pulsante pos.: 1 e pulsante pos.: 2.</i></p> <p><i>Si possono impostare i seguenti parametri.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Corrente iniziale, tensione iniziale (\pm valore di impostazione su una impostazione del comando) e caratteristiche del arco si possono impostare durante la corrente iniziale.</i> • <i>Corrente iniziale, tensione iniziale (\pm valore di impostazione su una impostazione del comando) e caratteristiche del arco si possono impostare durante la corrente principale.</i> • <i>La corrente di riempimento del cratere, tensione di riempimento del cratere (\pm valore impostato su una impostazione del comando) e caratteristiche del arco si possono impostare durante la corrente di riempimento del cratere.</i>

<p>Tastensperre: Solange die Tasten der Schweißstromquelle gesperrt sind, werden auch die Tasten der Drahtvorschubeinheit gesperrt. Während der Tastensperre blinkt die LED oben links von der Taste rep: 1. Das Schweißprogramm kann auch während der Tastensperre aufgerufen, gespeichert und geladen werden, genauso wie bei der Schweißstromquelle.</p>	<p>Blocco dei pulsanti: Se sono bloccati i pulsanti del generatore sono bloccati anche i pulsanti del trainafile. Durante blocco dei pulsanti lampeggia LED di controllo sopra a sinistra vicino il tasto pos.: 1. Programma di saldatura si può utilizzare, salvare e sfogliare anche con i tasti bloccati, nello stesso modo di generatore.</p>
---	---

3.4.1 NUTZUNG DER SPEICHERFUNKTION	3.4.1 UTILIZZO DELLA MEMORIA
<p>Speicherung der Schweißprogramme: Zur Speicherung der Schweißprogramme wird der Speicher der Schweißstromquelle verwendet, die Drahtvorschubeinheit selbst kann die Daten nicht speichern. Es werden die über Schweißstromquelle eingestellten Werte gespeichert, bis auf Daten, die über Drahtvorschubeinheit eingestellt wurden.</p> <p>Wird ein Schweißprogramm über Drahtvorschubeinheit gespeichert, prüfen Sie vor dem Schweißen auch die Einstellung der Schweißstromquelle. Nach dem Start des Speichermodus oder Lademodus sind keine Tasten verfügbar, ausgenommen Speichertaste rep: 19 und Wahltaste rep: 18.</p> <p>Zum Verlassen des Modus während der Tätigkeit benutzen Sie die Taste rep: 18 im Speichermodus und die Taste rep: 19 im Lademodus.</p>	<p>Funzione per salvare i programmi di saldatura nella memoria: Inquanto per salvare i programmi nella memoria si utilizza la memoria del generatore, il trainafile non ha la capacità di salvare i dati. Si salvano i valori impostati sul generatore, oltre i dati quali vengono impostati sul trainafile.</p> <p>Se il programma di saldatura viene salvato nella memoria tramite trainafile, prima della saldatura controllare anche la impostazione del generatore di potenza. Dopo avvio del regime pre salvare in memoria oppure per lettura dalla memoria non sono in funzione i pulsanti, oltre il pulsante per salvare pos.: 19 e pulsante per selezione pos.: 18.</p> <p>Durante lavoro potete chiudere questo regime tramite il tasto pos.: 18 se siete nel regime per salvare, e tramite il tasto pos.: 19 se siete nel regime di lettura.</p>
<p>Speichern Das aktuell genutzte Schweißprogramm wird im Speicher der Schweißstromquelle gespeichert. (1) Drücken Sie die Taste rep: 19. Es wird der Speichermodus gestartet. Es blinkt die LED links oben. Auf dem rechten Digitalanzeigefeld blinkt die Programmnummer und es leuchtet die LED der Programmnummer. Auf dem linken Digitalanzeigefeld gibt es keine Anzeige. Die Programmnummer können Sie mit dem Programmeinstellknopf rep: 23 einstellen. (2) Nach dem Einstellen der Programmnummer drücken Sie erneut die Taste rep: 19 und es blinkt die LED links oben. Die eingestellten Parameterwerte, zugeordnet den jeweiligen Programmnummern, können Sie mit den Tasten rep: 1, rep: 2 und rep: 15 prüfen. Der eingestellte Wert des gewählten Parameters blinkt auf dem Digitalanzeigefeld. Wenn keine Daten unter der gewählten Programmnummer gespeichert sind, wird auf dem Digitalanzeigefeld " - - " angezeigt und das Display blinkt. Während die Werte angezeigt werden, können Sie durch das Drücken der Taste rep: 19 die vorherigen Parameter zurücksetzen. (3) Durch das erneute Drücken der Taste rep: 19 speichern Sie die aktuellen Daten in die Schweißstromquelle und beenden Sie den Speichermodus.</p>	<p>Salvare in memoria Il programma di saldatura che si usa attualmente, viene salvato in memoria del generatore di potenza. (1) Premere tasto pos.: 19. Si avvia il regime per salvare in memoria. Inizia lampeggiare LED di controllo sopra a sinistra vicino il pulsante. Sul misuratore digitale destro inizia lampeggiare il numero del programma e si accende il LED di controllo con numero del programma. Sul misuratore digitale sinistro non sarà nessuna indicazione. Numero del programma può essere impostato tramite comando per impostazione dei parametri. pos.: 23. (2) Dopo la impostazione del numero di programma di nuovo premere tasto pos.: 19 e di nuovo inizia lampeggiare il LED di controllo sopra a sinistra. Il valore impostato di ogni parametro salvato nel numero relativo del programma può essere controllato tramite il tasto pos.: 1, tasto pos.: 2 e tasto pos.: 15. Il valore impostato del parametro lampeggia sul misuratore digitale. In caso che nel numero selezionato non vengono salvati i dati, sul misuratore digitale viene visualizzato " - - " e display lampeggia. Quando i valori sono visualizzati, premendo il tasto pos.: 19 potete eliminare i parametri precedenti. (3) Con altra premuta del tasto pos.: 19 si possono i dati attuali salvare nel generatore e terminare il regime per salvare in memoria.</p>



<p>Laden der gespeicherten Programme Die gespeicherten Schweißprogramme werden aus dem Speicher der Schweißstromquelle geladen.</p> <p>(1) Drücken Sie die Taste rep: 18. Es wird der Lademodus gestartet und es blinkt die LED oben links. Das Display wird aktiviert. Auf dem rechten Digitalanzeigefeld blinkt die Programmnummer und es leuchtet die LED der Programmnummer auf. Auf dem linken Digitalanzeigefeld gibt es keine Anzeige. Die Programmnummer kann mit dem Parametereinstellknopf (rechts) rep: 23 eingestellt werden.</p> <p>(2) Nach dem Einstellen der Programmnummer drücken Sie erneut die Taste rep: 18 und es wird die LED oben links blinken. Die eingestellten Parameterwerte des zu ladenden Schweißprogramms können Sie mit den Tasten rep: 1, rep: 2 und rep: 15 prüfen. Der eingestellte Wert des gewählten Parameters blinkt auf dem Digitalanzeigefeld. Wenn keine Daten unter der gewählten Programmnummer gespeichert sind, sieht das Display wie im Bild aus.</p> <p>(3) Durch das erneute Drücken der Taste rep: 18 laden Sie die gespeicherten Daten und beenden Sie den Lademodus.</p>	  	<p>Lettura dalla memoria <i>I programmi di saldatura salvati vengono letti dalla memoria del generatore di potenza.</i></p> <p>(1) Premere pulsante pos.: 18. Si avvia il regime della lettura dalla memoria e inizia lampeggiare il LED di controllo nella parte sopra a sinistra. Si attiva il display. Sul misuratore digitale inizia lampeggiare il numero del programma e si accende il LED di controllo del numero di programma. Sul misuratore digitale sinistro non sarà nessuna indicazione. Il numero del programma può essere impostato tramite comando per impostazione parametri (destra) pos.: 23.</p> <p>(2) Dopo la impostazione del numero di programma premere di nuovo tasto pos.: 18 e di nuovo inizia lampeggiare il LED di controllo sopra a sinistra. I valori impostati dei parametri del programma della saldatura che deve essere letto, si possono controllare tramite il tasto pos.: 1, tasto pos.: 2 e tasto pos.: 15. Il valore del parametro impostato viene visualizzato sul misuratore digitale.</p> <p><i>In caso che nel numero di programma selezionato non sono salvati i dati, sul display viene visualizzata la figura.</i></p> <p>(3) Con altra premuta del tasto pos.: 18 potete i dati salvati leggere e terminare il regime di lettura.</p>
<p>Löschen der gespeicherten Programme Die gespeicherten Programme können über die Drahtvorschubeinheit nicht gelöscht werden. Benutzen Sie die Schweißstromquelle zum Löschen der Programme. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der Schweißstromquelle durch.</p>	<p>Cancellazione dei dati dalla memoria <i>I dati dalla memoria non è possibile cancellare tramite trainafile. Per cancellare i dati deve essere utilizzato il generatore di potenza. Vedere il manuale d'uso del generatore di potenza.</i></p>	

3.5 OPTIONEN	3.5 ACCESSORI	
Fahrwagen	W000267595	Carrello
Durchflussmengenmesser	W000267596	Flussometro
Schwenkfuß	W000274267	Supporto girevole

4. – WARTUNG

Zweimal jährlich, je nachdem wie oft das Gerät eingesetzt wird, prüfen Sie bitte:

- die allgemeine Sauberkeit der Drahtvorschubeinheit
- die Strom- und Gasanschlüsse.

WARNUNG

Führen Sie niemals Arbeiten innerhalb des Gerätes aus, ohne zu prüfen, ob die Stromquelle vom Netz getrennt ist. Entfernen Sie die Verkleidungen und saugen Sie Staub und Partikel ab. Diese Tätigkeiten sollten mit einer Kunststoffspitze ausgeführt werden, um einer Beschädigung der Isolierung von Wicklungen vorzubeugen.

ZWEIMAL JÄHRLICH

Saugen Sie sorgfältig die elektronischen Schaltungen ab, ohne die einzelnen Komponenten zu beschädigen. Funktioniert die Drahtvorschubeinheit nicht korrekt, prüfen Sie Folgendes, bevor Sie die Fehlerdiagnose durchführen:

- Stromanschlüsse der Haupt-, Steuer- und Speisekreise.
- Zustand der Isolierung, Kabel und Leitungen.

WARNUNG

Bei jeder Inbetriebnahme der Schweißanlage und vor jeder Servicetätigkeit prüfen Sie:

- ob die Stromterminals gut festgezogen sind.
- ob die Netzspannung korrekt ist.
- den Gasdurchfluss.
- den Zustand des Brenners.
- den Drahttyp und -durchmesser.

4.1. DRAHTVORSCHUBROLLEN UND DRAHTFÜHRUNGEN

Unter normalen Betriebsbedingungen zeichnen sich diese Komponenten durch eine lange Lebensdauer aus.

Grobe Verschmutzungen können jedoch zu einem frühzeitigen Verschleiß oder einer Verstopfung führen.

Um dieses Risiko zu reduzieren, prüfen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Sauberkeit.

Das Motorgetriebe ist wartungsfrei.

Kontrolle der Software-Version

Die in der Drahtvorschubeinheit installierte Software-Version kann folgendermaßen überprüft werden.

Schalten Sie den Hauptschalter der Schweißstromquelle ein, unter gleichzeitigem Drücken nur der Taste **rep: 24**. Nach dem Einschalten der Stromquelle wird die Versionsnummer auf dem Digitalanzeigefeld angezeigt.

Anzeige der Reihennummer der Drahtvorschubeinheit (E2442).

Drücken Sie erneut die Taste **rep: 24**.

Links: « 002 » - Anzeige der Hauptversion (Ver. 002).

Rechts: « 000 » - Anzeige der Unterversion.

Drücken Sie erneut die Taste **rep: 24**.

Die Drahtvorschubeinheit startet wie üblich und ist betriebsbereit.

4. – MANUTENZIONE

Due volta all'anno, secondo quanto spesso il kit viene utilizzato, controllare:

- La pulizia del trainafile in generale
- Collegamenti elettrici e collegamenti gas

AVVERTENZA

Non pulire mai l'impianto dalla parte interna, e non eseguire mai le riparazioni interne, prima che avete controllato che l'impianto sia scollegato dalla rete elettrica.

Smontare i pannelli del trainafile e con un aspiratore eliminare tutte particelle e la polvere.

Per la pulizia di questi parti sul aspiratore deve essere inserita una cappa di plastica, per evitare il danneggiamento di isolamento del avvolgimento.

AVVERTENZA PER LA MANUTENZIONE DUE VOLTA ALL'ANNO

Aspirare con cautela circuiti elettrici, prestare attenzione che la cappa del aspiratore non danneggi i componenti.

Nel caso che sul trainafile avviene un guasto, prima di diagnosticare il guasto, eseguire i seguenti passi. Controllare:

- Collegamenti elettrici sul circuiti di potenza, di comando e sul circuito di alimentazione.
- Stato di isolamento, cavi e linea.

AVVERTENZA

Durante ogni avvio del kit di saldatura e prima di ogni attività tecnica o di servizio controllare:

- che i terminali di potenza siano ben serrati.
- Corretta tensione di collegamento elettrico.
- Flusso di gas.
- Stato della torcia.
- Tipo e diametro del filo.

4.1. PULLEGIE DI GUIDA E DI ALIMENTAZIONE DEL FILO

Con le condizioni di esercizio normali queste parti Vi concedono una lunga durata, fin che saranno da sostituire. Ma i stratti di impurità spesso possono causare il loro consumo breve oppure intasamento. Per diminuire il rischio dei tali problemi, controllare regolarmente lo stato delle lastre.

Riduzione del motore non richiede la manutenzione.

Verifica della versione di software

La versione di software installato in trainafile si può controllare in modo seguente.

Accendere interruttore principale del generator, premere e tenuto premuto solo il tasto pos.: 24. Dopo che la energia elettrica entra nel gneratore sul misuratore digitale viene visualizzato il numero della versione.

E - 2

2 4 2

Viene visualizzato il numero del gruppo di trainafile (E2442).

0 0 2

0 0 0

Premere di nuovo il tasto **pos.: 24**.

Sinistra: « 002 » - viene visualizzato il numero della versione principale (ver. 002).

Destra: « 000 » - viene visualizzato il numero della sub - versione.

Premere di nuovo il tasto **pos.: 24**.

Trainafile viene avviato in modo generale, può iniziare la saldatura..

4.1 FEHLERMELDUNGEN

Tritt während des Betriebs ein Fehler auf, blinkt ein Fehlercode auf dem Digitalanzeigefeld der Schweißstromquelle und auf dem Digitalanzeigefeld der Drahtvorschubeinheit. Die Schweißstromquelle wird automatisch eingestellt. In diesem Falle beachten Sie bitte die Korrekturmaßnahmen in der Bedienungsanleitung der Schweißstromquelle. Tritt ein Fehler in der Kommunikation zwischen der Drahtvorschubeinheit und der Schweißstromquelle auf, wird ein Fehlercode entweder an der Schweißstromquelle oder an der Drahtvorschubeinheit angezeigt. In diesem Falle können Sie die jeweilige Störung in der nachstehenden Liste finden.

Es blinkt "E-950": CAN-Bus-Störung

"E-950" blinkt, wenn die Kommunikation der Schweißstromquelle oder der Drahtvorschubeinheit nicht funktioniert. In diesem Falle schalten Sie den Hauptschalter der Schweißstromquelle aus. Prüfen Sie den Anschluss zwischen der Schweißstromquelle und der Drahtvorschubeinheit und schalten Sie den Hauptschalter wieder ein. Sollte das Problem immer noch bestehen, kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.

Es blinkt "E-951": Mehrere IDs

"E-951" blinkt, wenn mehr als eine Schweißstromquelle oder Drahtvorschubeinheit angeschlossen sind und deren Einstellung nicht korrekt ist. Schalten Sie den Hauptschalter der Schweißstromquelle aus und vergewissern Sie sich, dass die Anzahl der angeschlossenen Schweißstromquellen und Drahtvorschubeinheiten korrekt ist. Dann schalten Sie den Hauptschalter wieder ein.

Es blinkt "E-952": Unterbrechung der Kommunikation

"E-952" blinkt, wenn die Kommunikation der Schweißstromquelle oder der Drahtvorschubeinheit vorübergehend oder dauerhaft unterbrochen wurde. Schalten Sie den Hauptschalter der Schweißstromquelle aus. Prüfen Sie den Anschluss zwischen der Schweißstromquelle und der Drahtvorschubeinheit und schalten Sie den Hauptschalter wieder ein. Sollte das Problem immer noch bestehen, kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.

Es blinkt "E-955": Anschlussstörung

"E-955" blinkt, wenn die Drahtvorschubeinheit an einer Schweißstromquelle mit Störungen angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob der Typ der Schweißstromquelle und der Typ der Drahtvorschubeinheit übereinstimmen und schalten Sie den Hauptschalter wieder ein.

Es blinkt "E-960": Kein Anschluss

"E-960" blinkt an der Drahtvorschubeinheit, wenn die Drahtvorschubeinheit eingeschaltet, aber an der Schweißstromquelle nicht angeschlossen ist. Prüfen Sie den Anschluss zwischen der Schweißstromquelle und der Drahtvorschubeinheit und schalten Sie den Hauptschalter wieder ein.

4.1 AVVISI DI ERRORE

Se durante lavoro avviene un guasto, sul misuratore digitale del generatore e sul misuratore digitale del trainafile inizia lampeggiare il codice di un errore. Il generatore di potenza si ferma in automatico. In tal caso vedere le disposizioni di riparazione indicate nel manuale d'uso di generatore di potenza.

Se avviene un errore nella comunicazione tra trainafile e generatore, viene visualizzato il codice di errore o sul generatore o sul trainafile. In tal caso cercare l'errore nel seguente elenco.

Se lampeggia "E-950": problema con bus CAN

"E-950" inizia lampeggiare nel caso di un errore della comunicazione del generatore oppure trainafile. In tal caso spegnere interruttore principale del generatore. Controllare il collegamento tra generatore e trainafile e di nuovo accendere interruttore principale. Se il problema non viene eliminato, contattare il Vostro rivenditore.

Se lampeggia "E-951": Problema con la identificazione multipla

"E-951" inizia lampeggiare quando siano collegati più generatori o trainafile, impostati in modo non corretto. Spegnere interruttore principale del generatore, verificare che il numero dei generatori e dei trainafile sia corretto. Di nuovo accendere l'interruttore principale del generatore.

Se lampeggia "E-952": interruzione temporanea di comunicazione

"E-952" inizia lampeggiare quando avviene una interruzione temporanea o costante della comunicazione del generatore di potenza. Controllare il collegamento tra il generatore di potenza e trainafile e di nuovo accendere interruttore principale. Se il problema non viene eliminato, contattare il Vostro rivenditore.

Se lampeggia "E-955": errore di tipo della unità collegato

"E-955" inizia lampeggiare quando il collegamento del trainafile e generatore sia fuori funzione. Controllare che il tipo del generatore è compatibile con trainafile e di nuovo accendere l'interruttore principale.

Se lampeggia "E-960": nessuna unità collegata

"E-960" inizia sul trainafile lampeggiare quando il trainafile è acceso ma non è collegato con generatore. Controllare il collegamento del trainafile e generatore e di nuovo accendere l'interruttore principale.

4.2 FEHLERBEHEBUNG	4.2 PROCESSO DI RIPARAZIONE
---------------------------	------------------------------------

Die Servicetätigkeiten an elektrischen Anlagen können nur durch ein qualifiziertes Personal durchgeführt werden (siehe SICHERHEITSANWEISUNGEN).	Le attività di servizio sul impianti elettrici possono eseguire solo le persone qualificate (vedere parte REGOLE DI SICUREZZA).
---	---






FEHLER: Auf dem Digitalanzeigefeld wird nichts angezeigt, obwohl der Hauptschalter eingeschaltet ist (EIN).	1	PROBLEMA: Sul misuratore digitale non viene visualizzato nulla, anche se l'interruttore principale si trova nella posizione ON (ACCESO).								
An der Schweißstromquelle wird nichts angezeigt.		Sul generatore di potenza non è visualizzato niente.								
<table><tr><th>URSACHE</th><th>LÖSUNG</th></tr><tr><td>Störung der Schweißstromquelle.</td><td>Siehe Bedienungsanleitung der Schweißstromquelle.</td></tr></table>		URSACHE	LÖSUNG	Störung der Schweißstromquelle.	Siehe Bedienungsanleitung der Schweißstromquelle.	<table><tr><th>CAUSA</th><th>SOLUZIONE</th></tr><tr><td>Sul generatore è avvenuto un errore.</td><td>Vedere manuale d'uso del generatore di potenza.</td></tr></table>	CAUSA	SOLUZIONE	Sul generatore è avvenuto un errore.	Vedere manuale d'uso del generatore di potenza.
URSACHE	LÖSUNG									
Störung der Schweißstromquelle.	Siehe Bedienungsanleitung der Schweißstromquelle.									
CAUSA	SOLUZIONE									
Sul generatore è avvenuto un errore.	Vedere manuale d'uso del generatore di potenza.									
FEHLER: Auf dem Digitalanzeigefeld wird nichts angezeigt, obwohl der Hauptschalter eingeschaltet ist (EIN).	1A	PROBLEMA: Sul misuratore digitale non viene visualizzato nulla, anche se l'interruttore principale si trova nella posizione ON (ACCESO).								
Die Daten werden an der Schweißstromquelle angezeigt.		I dati sono indicati sul generatore di potenza.								
<table><tr><th>URSACHE</th><th>LÖSUNG</th></tr><tr><td>Fehlerhaftes Primärnetz-kabel.</td><td>Prüfen Sie die Kabel auf Bruch und prüfen Sie auch den Steckeranschluss.</td></tr></table>		URSACHE	LÖSUNG	Fehlerhaftes Primärnetz-kabel.	Prüfen Sie die Kabel auf Bruch und prüfen Sie auch den Steckeranschluss.	<table><tr><th>CAUSA</th><th>SOLUZIONE</th></tr><tr><td>Errore sul cavo, con il quale è collegato generatore di potenza.</td><td>Controllare che il cavo non sia rotto e controllare il terminale del connettore.</td></tr></table>	CAUSA	SOLUZIONE	Errore sul cavo, con il quale è collegato generatore di potenza.	Controllare che il cavo non sia rotto e controllare il terminale del connettore.
URSACHE	LÖSUNG									
Fehlerhaftes Primärnetz-kabel.	Prüfen Sie die Kabel auf Bruch und prüfen Sie auch den Steckeranschluss.									
CAUSA	SOLUZIONE									
Errore sul cavo, con il quale è collegato generatore di potenza.	Controllare che il cavo non sia rotto e controllare il terminale del connettore.									
FEHLER: Die Anzeige des Digitalanzeigefeldes ändert sich nicht, auch wenn der Einstellknopf gedreht wurde.	2	PROBLEMA: Display del misuratore digitale non cambia neanche girando il comande per impostazioni.								
Eine andere Anzeige als der Schweißstrom wird geändert.		Altre visualizzazioni, oltre la corrente di saldatura, cambiano.								
<table><tr><th>URSACHE</th><th>LÖSUNG</th></tr><tr><td>Anschluss des Fernreglers.</td><td>Benutzen oder beseitigen Sie den Fernregler.</td></tr></table>		URSACHE	LÖSUNG	Anschluss des Fernreglers.	Benutzen oder beseitigen Sie den Fernregler.	<table><tr><th>CAUSA</th><th>SOLUZIONE</th></tr><tr><td>E' collegato comando a distanza analogico.</td><td>Usare comando a distanza analogico, o scollegarlo.</td></tr></table>	CAUSA	SOLUZIONE	E' collegato comando a distanza analogico.	Usare comando a distanza analogico, o scollegarlo.
URSACHE	LÖSUNG									
Anschluss des Fernreglers.	Benutzen oder beseitigen Sie den Fernregler.									
CAUSA	SOLUZIONE									
E' collegato comando a distanza analogico.	Usare comando a distanza analogico, o scollegarlo.									
FEHLER: Die Anzeige des Digitalanzeigefeldes ändert sich nicht, auch wenn der Einstellknopf gedreht wurde.	2A	PROBLEMA: Display del misuratore digitale non cambia neanche girando il comande per impostazioni								
Es werden keine Parameter geändert.		Non viene cambiato nessun parametro.								
<table><tr><th>URSACHE</th><th>LÖSUNG</th></tr><tr><td>Fehlerhaftes Primärnetz-kabel.</td><td>Prüfen Sie die Kabel auf Bruch und prüfen Sie auch den Steckeranschluss.</td></tr></table>		URSACHE	LÖSUNG	Fehlerhaftes Primärnetz-kabel.	Prüfen Sie die Kabel auf Bruch und prüfen Sie auch den Steckeranschluss.	<table><tr><th>CAUSA</th><th>SOLUZIONE</th></tr><tr><td>Errore sul cavo, con il quale è collegato generatore di potenza.</td><td>Controllare che il cavo non sia rotto e controllare il terminale del connettore.</td></tr></table>	CAUSA	SOLUZIONE	Errore sul cavo, con il quale è collegato generatore di potenza.	Controllare che il cavo non sia rotto e controllare il terminale del connettore.
URSACHE	LÖSUNG									
Fehlerhaftes Primärnetz-kabel.	Prüfen Sie die Kabel auf Bruch und prüfen Sie auch den Steckeranschluss.									
CAUSA	SOLUZIONE									
Errore sul cavo, con il quale è collegato generatore di potenza.	Controllare che il cavo non sia rotto e controllare il terminale del connettore.									
FEHLER: Die Anzeigen der Drahtvorschubgeschwindigkeit an der Schweißmaschine und an der Drahtvorschubeinheit sind unterschiedlich.	3	PROBLEMA: Indicazione della velocità di alimentazione sulla saldatrice e sul trainafile è differente.								
<table><tr><th>URSACHE</th><th>LÖSUNG</th></tr><tr><td>Unterschiedliche Anzeigen der Drahtvorschubgeschwindigkeit an der Schweißmaschine und an der Drahtvorschubeinheit.</td><td>Prüfen Sie die Drahtvorschubgeschwindigkeit an der Schweißmaschine und dann stellen Sie diese am Fernregler ein.</td></tr></table>		URSACHE	LÖSUNG	Unterschiedliche Anzeigen der Drahtvorschubgeschwindigkeit an der Schweißmaschine und an der Drahtvorschubeinheit.	Prüfen Sie die Drahtvorschubgeschwindigkeit an der Schweißmaschine und dann stellen Sie diese am Fernregler ein.	<table><tr><th>CAUSA</th><th>SOLUZIONE</th></tr><tr><td>Indicazione della velocità di alimentazione filo sul trainafile e sulla saldatrice è differente.</td><td>Controllare la unità di velocità alimentazione filo sulla saldatrice, impostare unità anche sul comando a distanza digitale.</td></tr></table>	CAUSA	SOLUZIONE	Indicazione della velocità di alimentazione filo sul trainafile e sulla saldatrice è differente.	Controllare la unità di velocità alimentazione filo sulla saldatrice, impostare unità anche sul comando a distanza digitale.
URSACHE		LÖSUNG								
Unterschiedliche Anzeigen der Drahtvorschubgeschwindigkeit an der Schweißmaschine und an der Drahtvorschubeinheit.	Prüfen Sie die Drahtvorschubgeschwindigkeit an der Schweißmaschine und dann stellen Sie diese am Fernregler ein.									
CAUSA	SOLUZIONE									
Indicazione della velocità di alimentazione filo sul trainafile e sulla saldatrice è differente.	Controllare la unità di velocità alimentazione filo sulla saldatrice, impostare unità anche sul comando a distanza digitale.									
FEHLER: Die Stromquelle ist eingeschaltet, aber kein Sollwert wird angezeigt.	4	PROBLEMA: generatore é acceso, nessun valore impostato								
<table><tr><th>URSACHE</th><th>LÖSUNG</th></tr><tr><td>Speisung</td><td>Prüfen Sie die Sicherung F1 an der Drahtvorschubkarte.</td></tr></table>		URSACHE	LÖSUNG	Speisung	Prüfen Sie die Sicherung F1 an der Drahtvorschubkarte.	<table><tr><th>CAUSA</th><th>SOLUZIONE</th></tr><tr><td>Collegamento elettrico</td><td>Controllare fusibile F1 sulla piastra di alimentazione filo</td></tr></table>	CAUSA	SOLUZIONE	Collegamento elettrico	Controllare fusibile F1 sulla piastra di alimentazione filo
URSACHE		LÖSUNG								
Speisung	Prüfen Sie die Sicherung F1 an der Drahtvorschubkarte.									
CAUSA	SOLUZIONE									
Collegamento elettrico	Controllare fusibile F1 sulla piastra di alimentazione filo									


4.2 FEHLERBEHEBUNG		4.2 PROZESS DI RIPARAZIONE	
FEHLER: Die Stromquelle ist eingeschaltet, aber kein Sollwert wird angezeigt.		PROBLEMA: generatore é acceso, nessun valore impostato	
URSACHE	LÖSUNG	CAUSA	SOLUZIONE
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie, ob das Zwischenschlauchpaket an der Drahtvorschubeinheit angeschlossen ist - Prüfen Sie den Stecker B23 auf der Frontpanel-Karte und den Stecker J1 auf der Basiskarte der Drahtvorschubeinheit - Prüfen Sie die Stecker B43 und B56 auf der Drahtvorschubkarte und den Stecker J1 auf der Basiskarte der Drahtvorschubeinheit - Prüfen Sie, ob L4 und L2 leuchten 	4A Collegamenti	<ul style="list-style-type: none"> - controllare che sia collegato il cablaggio di collegamento nella parte del kit di saldatura della unità di trainafile - controllare il connettore B23 sulla carta del pannello anteriore e connettore sulla carta base del kit - Controllare i connettori B43 e B56 sulla carta del trainafile e connettore J1 sulla carta base del trainafile - controllare che siano accesi I4 e I2
FEHLER: Die Stromquelle ist eingeschaltet, aber kein Sollwert wird angezeigt.		PROBLEMA: generatore é acceso, nessun valore impostato	
URSACHE	LÖSUNG	CAUSA	SOLUZIONE
Elektronische Karte	Wenn NG, ändern Sie die Frontseiten-IC	4B Carta di elettronica	Se si tratta di NG, sostituire il pannello anteriore IC
FEHLER: Die Stromquelle ist eingeschaltet, aber keine Meldung im Display oder gestörtes Display		PROBLEMA: generatore é acceso e sul display nessun avviso oppure problema con display	
URSACHE	LÖSUNG	CAUSA	SOLUZIONE
Speisung	Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.	5 Collegamento elettrico	Spegnere e di nuovo riaccendere impianto
FEHLER: Das Gerät läuft, aber kein Ausgang, keine Gasregelung		PROBLEMA: saldatrice é in funzione, nessuna uscita e nessun regolamento del gas	
URSACHE	LÖSUNG	CAUSA	SOLUZIONE
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die Motorversorgungsanschlüsse bei MOT+ und MOT – Faston (angezeigt über die Störung des Impulsgebers) - Prüfen Sie, ob das Magnetventil an B44-1 und B44-2 korrekt angeschlossen ist - Prüfen Sie die Funktion des Magnetventils durch den Gasauslass (drücken Sie kurz den Drahtvorschub) - Prüfen Sie den Auslöserkontakt von zwei Faston und die Brennerkupplung - Prüfen Sie, ob auf der Frontseite des Gerätes keine Fehlermeldung angezeigt wird. - Vergewissern Sie sich, dass kein Außenkreis parallel mit dem Magnetventil angeschlossen ist. 	6 collegamenti	<ul style="list-style-type: none"> - controllare i collegamenti elettrici del motore di alimentazione sul MOT+ e MOT – FASTON (indicate tramite l'errore del codificatore) - controllare collegamento corretto della valvola solenoida sul B44-1 e B44-2 - controllare attività della valvola solenoida tramite scaricamento del gas (per breve tempo premere alimentazione del filo) - controllare contatto di avvio su due Faston e innesto della torcia - controllare che sul pannello anteriore del kit non si trova nessun avviso di errore - controllare che non sia collegato nessun altro circuito esterno in parallelo con la valvola solenoida
FEHLER: Die Maschine schweißt, aber Problem mit dem Drahtvorschub		PROBLEMA: saldatrice salda, problema con alimentazione	
URSACHE	LÖSUNG	CAUSA	SOLUZIONE
Verschiedene Ursachen	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die Rollen auf Schlupf (Anpressdruck, Typ und Abmessungen der Rollen usw.) - Prüfen Sie, ob der Brenner korrekt ausgerüstet und nicht übermäßig belastet ist (Mantelreibung, Motorsicherung usw.) - Prüfen Sie, ob die gemessene Drahtgeschwindigkeit mit der eingestellten Drahtgeschwindigkeit übereinstimmt 	6 Cause varie	<ul style="list-style-type: none"> - controllare che sui rulli non avviene slittamento (pressione, tipo e dimensione dei rulli, ecc.) - controllare che la torcia sia ben dotata e che non sia molto avvolto (aderenza del filo sul la cappa, fusibile di sicurezza del motore, ecc.) - controllare che il valore di velocità alimentazione filo rivelato corrisponde alla velocità del filo impostata.
FEHLER: Die Maschine schweißt, aber der Lichtbogen ist unstabil		PROBLEMA: saldatrice salda, l'arco non é stabile	
URSACHE	LÖSUNG	CAUSA	SOLUZIONE

Verschiedene Ursachen	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die stromführenden Teile des Brenners auf Schlupf (Metallstaub im Kontaktrohr) - Vergewissern Sie sich, dass der Ausgang nicht instabil ist. 		<i>Cause varie</i> <ul style="list-style-type: none"> - controllare che sui componenti di guida della torcia non avviene lo slittamento (polvere di metallo nel tubetto di contatto) - controllare che sulla uscita non si forma la instabilità
-----------------------	--	--	---

5. ERSATZTEILE**5. RICAMBI**

BEZEICHNUNG	POZ.	REF	DENOMINAZIONE
FRONTPANEL-KARTE	1	W00027338	CARTELLO DEL PANNELLO ANTERIORE
DREHKNOFF	2	W000352038	PULSANTE
KAPPE	2	W000352043	COPERCHIO PER PULSANTE
EURO-ZENTRALANSCHLUSS	3	W000241681	INNESTO EUROPEO DELLA TORCIA
KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR BRENNERBUCHSE	4	W000148699	COPERCHIO DI PLASTICA PER LA PRESA DELLA TORCIA
WASSER-SCHNELLKUPPLUNG (rot)	6	W000157026	INNESTO RAPIDO ACQUA (rosso)
WASSER-SCHNELLKUPPLUNG (blau)	7	W000148730	INNESTO RAPIDO ACQUA (blu)
FLANSCHSTECKER 1/4T (SPEISUNG)	9	W000241668	PRESA MASCHIO 1/4T (COLLEGAMENTO)
GAS-SCHNELLKUPPLUNG	10	W000147413	INNESTO RAPIDO GAS
TRANSPARENTE SCHUTZABDECKUNG + BEFESTIGUNG	11	W000267519	COPERCHIO DI SICUREZZA TRASPARENTE + FISSAGGIO
SPULENABDECKUNG	12	W000305113	COPERCHIO DELLA BOBINA
KOMPLETTE SPULENWELLE	13	W000149075	ALBERO COMPLETO DELLA BOBINA
SCHRAUBE FÜR SPULENWELLE	14	W000148691	COPERCHIO PER ALBERO DELLA BOBINA
KOMPLETTER AUFBAU	15	W000267518	CARROZZERIA COMPLETA DEL KIT
ELEKTROVENTIL 24V DC	16	W000148727	ELETTROVALVOLA 24V DC
MOTOR - IMPULSGEBER-SATZ	17	W000273382	KIT MOTORE-CODIFICATORE
KOMPLETTER DRAHTVORSCHUBMOTOR	18	W000273383	MOTORE COMPLETO DEL TRAINAFILO
2 X SCHRAUBE FÜR ROLLENGEHÄUSE	20	W000148658	2 X VITE PER PLAST DEI RULLI
DRUCKREGLERGEHÄUSE	21	W000148661	UNITÀ DI COPERTURA IMPOSTAZIONE DELLA PRESSIONE
GETRIEBE-/BEFESTIGUNGSWELLEN-SATZ	22	W000163284	KIT RIDUTTORI
RECHTE UND LINKE ABDECKUNG	23	W000255651	UNITÀ DI COPERTURA SINISTRA E DESTRA
SCHUTZGEHÄUSE	24	W000255653	UNITÀ MANTELLO DI SICUREZZA
GUMMIUNTERLAGE (4)	25	W000162046	SUPPORTI DI GOMMA(4)
TASTENSPERRE	26	W000147358	BLOCCO DEI TASTI
SCHWENKRAD Ø: 65 MM	27	W000147076	RUOTA GIREVOLE DIAM.: 65 MM
FESTRAD Ø: 160 MM	28	W000147075	RUOTA FISSA DIAM.: 160 MM
SICHERUNGSKAPPEN (SATZ)	29	W000267522	KIT DI COPERCHI DEL BLOCCO AUTOMATICO







Fabricant / Adresse : Manufacturer / Address :

EC Déclaration of conformity

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

Unité de production de Pont Sainte Maxence
Place Le Châtelier - BP 80359
60723 PONT STE MAXENCE Cedex France

FR

Déclare ci-après que le générateur de soudage manuel Type DM 5000I Numéro W000272364 est conforme aux dispositions des Directives Basse tension (Directive 2006/95/CE), ainsi qu'à la Directive CEM (Directive 2004/108/CE) et aux législations nationales la transposant ; et déclare par ailleurs que les normes :

- EN 60 974-1 "Règles de sécurité pour le matériel de soudage électrique. Partie 1: Sources de courant de soudage."
- EN 60 974-10 "Compatibilité Electromagnétique (CEM). Norme de produit pour le matériel de soudage à l'arc."

ont été appliquées. Cette déclaration s'applique également aux versions dérivées du modèle cité ci-dessus et référencées : «Réf dérivées».

Cette déclaration CE de conformité garantit que le matériel livré respecte la législation en vigueur, s'il est utilisé conformément à la notice d'instruction jointe. Tout montage différent ou toute modification entraîne la nullité de notre certification. Il est donc recommandé pour toute modification éventuelle de faire appel au constructeur. A défaut, l'entreprise réalisant les modifications doit refaire la certification. Dans ce cas, cette nouvelle certification ne saurait nous engager de quelque façon que ce soit. Ce document doit être transmis à votre service technique ou votre service achat, pour archivage.

EN

Hereby states that the manual welding generator Type DM 5000I Number W000272364 conforms to the provisions of the Low Voltage Directives (Directive 2006/95/CE), as well as the CEM Directive (Directive 2004/108/CE) and the national legislation transposing it ; and moreover declares that standards :

- EN 60 974-1 "Safety regulations for electric welding equipment. Part 1: Sources of welding current."
- EN 60 974-10 "Electromagnetic Compatibility (EC) Product standard for arc welding equipment."

have been applied. This statement also applies to versions of the aforementioned model which are referenced : «Réf dérivées».

This EC declaration of conformity guarantees that the equipment delivered complies with the legislations in force, if it is used in accordance with the enclosed instructions. Any different assembly or modification renders our certification void. It is therefore recommended that the manufacturer be consulted about any possible modification. Failing that, the company which makes the modifications should ensure the recertification. Should this occur, the new certification is not binding on us in any way whatsoever. This document should be transmitted to your technical or purchasing department for record purposes.

DE

Erklärt nachstehend, daß der manuelle Schweißgenerator Typ DM 5000I Nummer W000272364 den Verfügungen der Vorschriften für Schwachstrom (EWG-Vorschrift 2006/95/CE), sowie der FBZ-Vorschrift (EWG-Vorschrift 2004/108/CE) und der nationalen, sie transponierenden Gesetzgebung entspricht ; und erklärt andererseits, daß die Normen :

- EN 60 974-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrisches Schweißmaterial. Teil 1: Schweißungs-Stromquellen."
- EN 60 974-10 "Elektromagnetische Kompatibilität (FBZ) Produktnorm für das WIG-Schweißmaterial."

angewandt wurden. Diese Erklärung ist auch gültig für die vom vorstehenden Modell abgeleiteten Versionen mit den Referenzen : «Réf dérivées».

Mit vorliegender EG-Konformitätserklärung garantieren wir, unter Vorbehalt eines ordnungsgemäßen Einsatzes nach den beiliegenden Anweisungen zur Benutzung, die Einhaltung der gültigen Rechtsvorschriften für das gelieferte Material. Jegliche Änderung beim Aufbau b.z.w. jegliche andere Abwandlung führt zur Nichtigkeit unserer Erklärung. Wir raten daher, bei allen eventuellen Änderungen den Hersteller heranzuziehen. In Ermangelung eines Besseren ist die Änderung vornehmende Unternehmen dazu gehalten, eine erneute Erklärung abzufassen. In diesem Fall ist neue Bestätigung für uns in keinsten Weise bindend. Das vorliegende Schriftstück muß zur Archivierung an Ihre technische Abteilung, b.z.w. an Ihre Einkaufsabteilung weitergeleitet werden.

IT

Dichiara qui di seguito che il generatore di saldatura manuale Tipo DM 5000I Numero W000272364 è conforme alle disposizioni delle Direttive Bassa tensione (Direttiva 2006/95/CE), è CEM (Direttiva 2004/108/CE) e alle legislazioni nazionali corrispondenti ; e dichiara inoltre che le norme :

- EN 60 974-1 "Regole di sicurezza per il materiale da saldatura elettrico Parte 1: sorgenti di corrente di saldatura."
- EN 60 974-10 "Compatibilità Elettromagnetica (CEM) Norma di prodotto per il materiale da saldatura all'arco."

sono state applicate. Questa dichiarazione si applica anche alle versioni derivate e ai riferimenti del modello sopra indicato : «Réf dérivées».

Questa dichiarazione di conformità CE garantisce che il materiale consegnato, se utilizzato nel rispetto delle istruzioni accluse, è conforme alle norme vigenti. Un'installazione diversa da quella auspicata o qualsiasi modifica comporta l'annullamento della nostra certificazione. Per eventuali modifiche, si raccomanda pertanto di rivolgersi direttamente all'azienda costruttrice. Se quest'ultima non viene avvertita, la ditta che effettuerà le modifiche dovrà procedere a una nuova certificazione. In questo caso, la nuova certificazione non rappresenterà, in nessuna eventualità, un impegno da parte nostra. Questo documento dev'essere trasmesso al servizio Tecnico a Acquisti della Sua azienda per archiviazione.

ES

Declara, a continuación, que el generador de soldadura manual Tipo DM 5000I Número W000272364 es conforme a las disposiciones de las Directivas de Baja tensión (Directiva 2006/95/CE), así como de la Directiva CEM (Directiva 2004/108/CE) y las legislaciones nacionales que la contemplan ; y declara, por otra parte, que se han aplicado las normas :

- EN 60 974-1 "Reglas de seguridad para el equipo eléctrico de soldadura. Parte 1: Fuentes de corriente de soldadura."
- EN 60 974-10 "Compatibilidad Electromagnética (CEM) Norma de producto para el equipo de soldadura al arco."

Esta declaración también se aplica a las versiones derivadas del modelo citado más arriba y con las referencias : «Réf dérivées».

Esta declaración CE de conformidad garantiza que el material entregado cumple la legislación vigente si se utiliza conforme a las instrucciones adjuntas. Cualquier montaje diferente o cualquier modificación anula nuestra certificación. Por consiguiente, se recomienda recurrir al constructor para cualquier modificación eventual. Si no fuese posible, la empresa que emprenda las modificaciones tiene que hacer de nuevo la certificación. En este caso, la nueva certificación no nos compromete en ningún modo. Transmite este documento a su departamento técnico o compras, para archivarlo.

PT

Declara abaixo que o gerador de soldadura manual Tipo DM 5000I Número W000272364 está em conformidade com as disposições das Directivas Baixa Tensão (Directiva 2006/95/CE), assim como com a Directiva CEM (Directiva 2004/108/CE) e com as legislações nacionais que a transpõem ; e declara ainda que as normas :

- EN 60 974-1 "Regras de segurança para o material de soldadura eléctrico. Parte 1: Fontes de corrente de soldadura."
- EN 60 974-10 "Compatibilidade Electromagnética (CEM) Norma de produto para o material de soldadura por arco."

foram aplicadas. Esta declaração aplica-se igualmente às versões derivadas do modelo acima citado e referenciadas : «Réf dérivées».

Esta declaração CE de conformidade garante que o material entregue respeita a legislação em vigor, se for utilizado de acordo com as instruções juntas. Qualquer montagem diferente ou qualquer modificação acarreta a anulação do nosso certificado. Por isso recomenda-se para qualquer modificação eventual recorrer ao construtor. Ou caso contrário, a empresa que realiza as modificações deve fazer novamente um certificado. Nesse caso, este novo certificado não pode nos comprometer de nenhuma maneira. Esse documento deve ser transmitido ao seu serviço técnico ou o serviço compras, para ser arquivado.



Fabricant / Adresse : Manufacturer / Address :

EC Déclaration of conformity

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

Unité de production de Pont Sainte Maxence
Place Le Châtelier - BP 80359
60723 PONT STE MAXENCE Cedex France

NL

Verklaart hierbij dat de handlasgenerator

Type DM 5000I

Nummer W000272364

conform de bepalingen is van de Richtlijnen betreffende Laagspanning (Richtlijn 2006/95/CE), en de EMC Richtlijn (Richtlijn 2004/108/CE) en aan de nationale wetgevingen met betrekking hiertoe ; en verklaart voorts dat de normen :

- EN 60 974-1 "Veiligheidsregels voor elektrische lasapparatuur. Deel 1: Lasstroombronnen."
- EN 60 974-10 "Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). Productnorm voor booglas-apparatuur."

zijn toegepast. Deze verklaring is tevens van toepassing op afgeleide versies van bovengenoemd model met de bestelnummers : «Référévées».

Deze EG verklaring van overeenstemming garandeert dat het geleverde materiaal voldoet aan de van kracht zijnde wetgeving indien het wordt gebruikt volgens de bijgevoegde handleiding. Het monteren op iedere andere manier dan die aangegeven in voornoemde handleiding en het aanbrengen van wijzigingen annuleert automatisch onze echtverklaring. Wij raden U dan ook aan contact op te nemen met de fabrikant in het geval U wijzigingen wenst aan te brengen. Indien dit niet geschiedt, moet de onderneming die de wijzigingen heeft uitgevoerd een nieuwe echtverklaring opstellen. Deze nieuwe echtverklaring zal echter nooit en te nimmer enige aansprakelijkheid onzerzijds met zich mee kunnen brengen. Dit document moet aan uw technische dienst of de afdeling inkopen worden overhandigd voor het archiveren.

SV

Förklarar härmed att generatorm för manuell svetsning

Typ DM 5000I

Nummer W000272364

tillverks i överensstämmelse med direktiven om lågspänning (direktiv 2006/95/CE) samt direktivet CEM (direktiv 2004/108/CE och de nationella lagar som motsvarar det ; och förklarar för övrigt att normerna :

- EN 60 974-1 "Säkerhetsregler för elsvetsningsmateriel. Del 1: Källor för svetsningsström"
- EN 60 974-10 "Elektromagnetisk kompatibilitet (CEM) Produktnorm för bågsvetsningsmateriel"

har tillämpats. Denna förklaring gäller även de utföranden som avletts av ovannämnda modell och som har referenserna : «Référévées».

Detta EU-intyg om överensstämmelse garanterar att levererad utrustning uppfyller kraven i gällande lagstiftning, om den används i enlighet med bifogade anvisningar. Varje avvikande montering eller ändring medför att vårt intyg ogiltigförklaras. För varje eventuell ändring bör därför tillverkaren anlitas. Om så ej sker, ska det företag som genomför ändringarna lämna ett intyg. Detta nya intyg kan vi inte på något sätt ta ansvar för. Denna handling ska överlämnas till er tekniska avdelning eller inköpsavdelning för arkivering.

PL

Oświadczam, że ręczny generator spawalniczy

Typu DM 5000I

Numer W000272364

jest zgodny z rozporządzeniami dyrektywy niskie napięcia (Dyrektywa 2006/95/CE) oraz dyrektywy CEM (Dyrektywa 2004/108/CE) i odpowiednimi przepisami krajowymi; i oświadczam, że normy:

- EN 60 974-1 "Zasady bezpieczeństwa dla wyposażenia do spawania elektrycznego. Część 1: Źródła prądu do procesów spawania."
- EN 60 974-10 "Zgodność elektromagnetyczna (CEM). Norma dla produktów dla urządzeń do spawania łukowego."

zostały zastosowane. Oświadczenie dotyczy również wariantów modelu podanego powyżej, z następującym oznakowaniem: «Référévées».

Oświadczenie zgodności gwarantuje, że dostarczone wyposażenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, jeżeli jest użytkowane zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. Każdy inny montaż lub modyfikacja anulują nasze oświadczenie. W przypadku modyfikacji zaleca się skontaktowanie z producentem. W innym przypadku, firma wykonująca modyfikacje musi powtórzyć certyfikację. W takim przypadku nowy certyfikat anuluje wszelkie zobowiązania z naszej strony. Niniejszy dokument należy przekazać do działu technicznego lub działu zakupów w celu zarchiwizowania.

RO

În cele ce urmează declară că generatorul de sudură manual

Tip DM 5000I

Număr W000272364

este în conformitate cu dispozițiile Directivei de Joasă Tensiune (Directiva 2006/95/CE), cu Directiva CEM (Directiva 2004/108/CE) precum și cu legislația națională care le transpun; și declară printre altele că normele:

- EN 60 974-1 „Reguli de siguranță pt. Echipamentul de sudură electrică. Partea 1.: Surse de curent pt. Sudură."
- EN 60 974-10 „Compatibilitate electromagnetică (CEM). Normă de produs pt. Echipamentul de sudură prin arc electric."

Au fost puse în aplicare. Această declarație se aplică și la versiunile derivate din modelul citat mai sus și au ca referință: «Référévées».

Această declarație de conformitate CE vă garantează că echipamentul livrat respectă legislația în vigoare dacă este utilizată conform instrucțiunilor atașate. Montarea necorespunzătoare sau orice modificare adusă aparatului duce la anularea certificatului. În consecință, înainte de orice modificare se recomandă consultarea constructorului. În cazul unei defecțiuni, întreprinderea care a făcut modificarea trebuie să refacă certificarea. În acest caz această nouă certificare nu ne va implica în nici un fel. Acest document trebuie transmis serviciului Dvs. Tehnic sau serviciului Dvs. De achiziții, în scopul arhivării.

EL

Δηλώνει παρακάτω πως η γεννήτρια χειροκίνητης συγκόλλησης

Τύπος DM 5000I Αριθμός W000272364

συμμορφούται με τις διατάξεις των Οδηγιών Χαμηλής Τάσης (Οδηγία 2006/95/CE), καθώς και με την Οδηγία ΗΜΣ (Οδηγία 2004/108/CE) και με τις εθνικές νομοθεσίες που την μεταφέρουν, και δηλώνει επίσης πως εφαρμόστηκαν τα πρότυπα:

- EN 60 974-1 "Κανόνες ασφαλείας για τον εξοπλισμό ηλεκτρικής συγκόλλησης. Τμήμα 1: Πηγές ρεύματος συγκόλλησης."
- EN 60 974-10 "Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ). Πρότυπο προϊόντος για τον εξοπλισμό συγκόλλησης τόξου."

Αυτή η δήλωση εφαρμόζεται επίσης στα μοντέλα που ακολουθούν το παραπάνω τα οποία καταχωρούνται:

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης CE εξασφαλίζει πως ο παραδιδόμενος εξοπλισμός συμμορφούται προς την ισχύουσα νομοθεσία αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το συννημένο εγχειρίδιο χρήσης. Τυχόν διαφορετική συναρμολόγηση ή τροποποίηση επιφέρει την ακύρωση της πιστοποίησής μας. Συνεπώς για οποιαδήποτε τροποποίηση συνιστάται να απευθύνεστε στον κατασκευαστή. Ελλείψει αυτού, η επιχείρηση που πραγματοποιεί τις τροποποιήσεις πρέπει να προβεί σε νέα πιστοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η νέα πιστοποίηση δεν συνεπάγεται καμία δική μας δέσμευση. Το έγγραφο αυτό πρέπει να μεταβιβαστεί στην τεχνική υπηρεσία σας ή την υπηρεσία σας αγορών, για αρχειοθέτηση.

RU

Нижне заявляет, что генератор для ручной сварки

Тип DM 5000I

Номер W000272364

соответствует положениям Директив, касающихся Низкого напряжения (Директива 2006/95/CE), а также Директиве CEM (Директива 2004/108/CE) и национальным законодательствам, переносящим её; и, кроме того, заявляет, что стандарты:

- EN 60 974-1 "Правила техники безопасности для оборудования для электросварки. Часть 1: Источники сварочного тока."
- EN 60 974-10 "Электромагнитная Совместимость (СЕМ). Производственный стандарт для оборудования для дуговой сварки."

были применены. Настоящее заявление также применяется к производным модификациям вышеуказанной модели с обозначением:

Настоящее заявление о соответствии CE гарантирует, что поставленное оборудование соблюдает действующее законодательство, если оно используется в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации. Любой отличающийся монтаж или любая модификация оборудования повлечёт за собой недействительность нашей сертификации. Таким образом, для любых возможных модификаций рекомендуется обратиться к конструктору. В противном случае предприятие, осуществляющее модификации, должно заново пройти сертификацию оборудования. В этом случае новая сертификация не возложит на нас никаких обязательств. Настоящий документ должен быть передан в ваш технический отдел или отдел снабжения для хранения в архиве



Fabricant / Adresse : Manufacturer / Address :

EC Déclaration of conformity

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE

Unité de production de Pont Sainte Maxence
Place Le Châtelier - BP 80359
60723 PONT STE MAXENCE Cedex FRANCE

SK

týmto vyhlasuje, že generátor na manuálne zváranie Typ DM 5000I Číslo W000272364
zodpovedá dispozíciám smerníc nízkeho napätia (Smernica 2006/95/CE) ako aj Smernici CEM (Smernica 2004/108/CE) a
národným legislatívam, ktoré ju upravujú; a vyhlasuje na druhej strane, že normy :

- EN 60 974-1 "Bezpečnostné pravidlá pre materiály na elektrické zváranie. Časť 1 : Zdroje zváracieho prúdu."
- EN 60 974-10 "Elektromagnetická kompatibilita (CEM). Norma produktu pre materiál na oblúkové zváranie."

boli dodržané. Táto deklarácia sa vzťahuje rovnako aj na tu uvedené verzie odvodené z modelu:

Toto vyhlásenie CE o zhode zaručuje, že dodaný materiál rešpektuje platnú legislatívu, ak sa použije podľa pripojeného návodu na použitie. Každá odlišná montáž alebo každá zmena má za dôsledok neplatnosť tohto osvedčenia. Odporúča sa preto pri každej prípadnej modifikácii spojiť sa s výrobcom. Pokiaľ výrobca nie je zainteresovaný, musí podnik, ktorý vykonal zmeny, znova vykonať certifikáciu. V takom prípade nás táto nová certifikácia v nijakom prípade nezaväzuje. Tento dokument musí byť odovzdaný vašej technickej službe alebo vášmu nákupnému oddeleniu na archiváciu.

CS

Prohlašuje níže, že generátor pro manuální svařování Typ DM 5000I Číslo W000272364
Vyhovuje ustanovením směrnice ohledně nízkého napětí (směrnice 2006/95/ES) a také směrnici CEM (směrnice 2004/108/ES) a vnitrostátním právním nařízením
provádějícím tuto směrnici a prohlašuje dále, že normy:

- EN 60 974-1 "Bezpečnostní pravidla pro zařízení pro elektrické svařování. Část 1: Zdroje proudu pro svařování"
- EN 60 974-10 "Elektromagnetická kompatibilita (CEM). Norma výrobku pro obloukové svařovací zařízení"

byly použity. Toto prohlášení platí také pro odvozené verze modelu uvedené výše, které budou označeny: "Odvozené reference".

Toto prohlášení o shodě CE zaručuje, že dodávané zařízení dodržuje platná právní nařízení, pokud je to používáno v souladu s přiloženým návodem k použití. Jakákoliv odlišná montáž nebo úprava způsobí, že certifikace bude neplatná. Doporučuje se tedy před jakoukoliv případnou úpravou spojit s výrobcem. Pokud tak podnik, který bude úpravu provádět, neučiní, bude muset zařízení nechat certifikovat znovu. V takovém případě pro nás nová certifikace nebude nijak závazná. Tento dokument musí být předán vašemu technickému oddělení nebo nákupnímu oddělení pro archivaci.

HU

Kijelentí az alábbiakban, hogy a típusú DM 5000I számú W000272364
kézi hegesztőgenerátor megfelel a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekről szóló 2006/95/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv és az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv előírásainak és azok nemzeti törvényi megfelelőinek, továbbá kijelenti, hogy sor
került az alábbi szabványok:

- EN 60 974-1 "Ívhegesztő berendezések biztonsági előírásai" 1. rész: "Hegesztési áramforrások"
- EN 60 974-10 "Elektromágneses összeférhetőség". "Ívhegesztő berendezések termékszabvány"

alkalmazására. Ez a nyilatkozat a fent megnevezett berendezésből származó változatokra is érvényes, melyek referenciája: «Réfderivées».

Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat garantálja, hogy a leszállított berendezés megfelel az érvényes jogszabályoknak, amennyiben azt a mellékelt használati utasítás szerint használják. Ettől eltérő összeszerelés vagy módosítás a tanúsítvány érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatos tehát minden esetleges módosítási igénnyel a gyártóhoz fordulni. Ennek hiányában a módosításokat végrehajtó vállalatnak újra kell kérnie a tanúsítást. Hasonló esetben az új tanúsítvány ránk semmilyen esetben nem vonatkozik. Jelen dokumentumot archiválás céljából megküldtük az Önök Műszaki vagy Beszerzési osztályának.



ROHS
Déclaration of conformity

Fabricant / Adresse : Manufacturer / Address :
AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
Unité de production de Pont Sainte Maxence
Place Le Châtelier - BP 80359
60723 PONT STE MAXENCE Cedex FRANCE

FR

Déclare ci-après que le générateur de soudage manuel
Type DM 5000I - Numéro W000272364
est conforme à la DIRECTIVE 2002/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 27 janvier 2003 (RoHS) relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques car :
☐ Les éléments n'excèdent pas la concentration maximale dans les matériaux
homogènes de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de
polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE) ainsi qu'une
concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium comme exigé par
DÉCISION DE LA COMMISSION 2005/618/EC du 18 Août 2005; ou
☐ L'équipement est une pièce de rechange pour la réparation ou la réutilisation
d'un équipement électrique et électronique mis sur le marché Européen avant le 1
Juillet 2006, ou
☐ L'équipement est une partie d'un gros outil industriel fixe.

EN

Hereby states that the manual welding generator
Type DM 5000I - Number W000272364
is compliant to the DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL of 27 January 2003 (RoHS) on the restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment while:
☐ The parts do not exceed the maximum concentrations of 0.1% by weight in
homogenous materials for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE), and 0.01% for
cadmium, as required in Commission Decision 2005/618/EC of 18 August 2005; or
☐ The equipment is a spare parts for the repair, or to the reuse, of electrical and
electronic equipment put on the European market before 1 July 2006; or
☐ The equipment is a part of a large-scale stationary industrial tool.

DE

Erklärt nachstehend, daß der manuelle Schweißgenerator
Typ DM 5000I - Nummer W000272364
entspricht RICHTLINIE 2002/95/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES vom 27. Januar 2003 (RoHS) in Bezug auf die Beschränkung der
Benutzung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen
Geräten, da:
☐ die Elemente, wie in der KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG 2005/618/EG vom
18. August 2005 gefordert, je homogenem Werkstoff die Höchstkonzentrationen von
0,1 Gewichtsprozent Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten
Biphenylen (PBB) und polybromierten Diphenylethern (PBDE) sowie die
Höchstkonzentration von 0,01 Gewichtsprozent Cadmium nicht überschreiten oder
☐ es sich bei der Ausrüstung um eine Ersatzteil handelt, das zur Reparatur oder
zur Wiederverwendung eines elektrischen oder elektronischen Geräts verwendet
wird, dass vor dem 1. Juli 2006 in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union auf
den Markt gebracht wurde, oder
☐ die Ausrüstung Teil eines ortsfesten, industriellen Großwerkzeuges ist.

IT

Dichiara qui di seguito che il generatore di saldatura manuale
Tipo DM 5000I - Numero W000272364
rispetta la DIRETTIVA 2002/95/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 Gennaio 2003 (RoHS) sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche:
☐ componenti non eccedono la concentrazione massima in materiali omogenei del
0.1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o
eteri di difenile polibromurato (PBDE) e lo 0.01% di cadmio, come richiesto nella
decisione della Commissione 2005/618/EC del 18 Agosto 2005; oppure
☐ L'apparecchiatura e' una parte di ricambio per riparazione o riutilizzo, di
apparecchiatura elettrica o elettronica immessa nel mercato prima del 1. Luglio 2006;
oppure
☐ L'apparecchiatura e' parte di un impianto industriale fisso di grandi dimensioni.

ES

Declara, a continuación, que el generador de soldadura manual
Tipo DM 5000I - Número W000272364
es conforme a la DIRECTIVA 2002/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO del 27 de enero de 2003 (RoHS) relativa a la limitación de la utilización de
algunas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos ya que:
☐ Los elementos no exceden la concentración máxima en los materiales
homogéneos de 0,1 % en peso de plomo, de mercurio, de cromo hexavalente, de
polibromobifenilos (PBB) y de polibromobifeniléteres (PBDE) así como una
concentración máxima de 0,01 % en peso de cadmio como lo exige la DECISIÓN DE
LA COMISIÓN 2005/618/EC del 18 de agosto de 2005; o
☐ El equipo es una pieza de recambio para la reparación o la reutilización de un
equipo eléctrico y electrónico puesto en el mercado europeo antes del 1 de julio de
2006, o
☐ El equipo es una parte de una gran herramienta industrial fija

PT

Declara abaixo que o gerador de soldadura manual
Tipo DM 5000I - Número W000272364
é conforme à DIRECTIVA 2002/95/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO de 27 de Janeiro de 2003 (RoHS) relativa à restrição de uso de
determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos porque:
☐ Os elementos não excedem a concentração máxima em materiais
homogêneos de 0,1 % em massa, de chumbo, mercúrio, cromo
hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) e éteres difenilicos
polibromados (PBDE), bem como uma concentração máxima de
0,01 %, em massa de cádmio, tal como exigido pela DECISÃO DA
COMISSÃO 2005/618/EC de 18 de Agosto de 2005; ou
☐ O equipamento é uma peça de substituição para a reparação ou
reutilização de um equipamento eléctrico e electrónico introduzido
no mercado Europeu antes de 1 de Julho de 2006, ou
☐ O equipamento é uma parte de uma grande ferramenta industrial fixa.

NL

Verklaart hierbij dat de handlasgenerator
Type DM 5000I - Nummer W000272364
is in overeenstemming met de RICHTLIJN 2002/95/CE VAN HET PARLEMENT EN
DE RAAD van 27 januari 2003 (RoHS) betreffende de beperking van het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparaten, want:
☐ De homogene materialen van de onderdelen overschrijden niet de maximale
concentratie van 0,1 gewichtsprocenten lood, kwik, zeswaardig chroom,
polybromobifenylen (PBB) en polybromobifenylethers (PBDE) noch een maximale
concentratie van 0,01 gewichtsprocenten cadmium, zoals vereist BIJ BESLISSING
VAN DE COMMISSIE 2005/618/EG van 18 Augustus 2005; of
☐ De uitrusting is een reserveonderdeel voor de herstelling of het hergebruik van
een elektrische of elektronische uitrusting die op de Europese markt gebracht is voor
1 Juli 2006, of
☐ De uitrusting maakt deel uit van een groot vast industrieel werktuig.

SV

Förklarar härmed att generatom för manuell svetsning
Typ DM 5000I - Nummer W000272364
överensstämmer med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27
januari 2003 (RoHS) om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i
elektriska och elektroniska produkter, eftersom:
beståndsdelarna inte överstiger en maxikoncentration på 0,1
viktpcent för bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyl
(PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i homogena material
och en maxikoncentration på 0,01 viktpcent för kadmium i
homogena material enligt kraven i kommissionens beslut
2005/618/EG av den 18 augusti 2005; eller
produkten är en reservdel för reparation eller återanvändning av en
elektrisk eller elektronisk produkt som släppts ut på marknaden före
den 1 juli 2006, eller
☐ produkten är en del av ett storskaligt fast industriverktyg.



ROHS
Déclaration of conformity

Fabricant / Adresse : Manufacturer / Address :
AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
Unité de production de Pont Sainte Maxence
Place Le Châtelier - BP 80359
60723 PONT STE MAXENCE Cedex FRANCE

(PL)

Oświadczam, że ręczny generator spawalniczy
Typu DM 5000I - Numer W000272364
jest zgodny z DYREKTYWĄ 2002/95/CE PARTAMANETU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 (RoHS), dotyczącą ograniczenia wykorzystywania niektórych substancji niebezpiecznych znajdujących się w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, ponieważ:

- ☐ Elementy nie przekraczają stężeń maksymalnych w materiałach jednorodnych: 0,1% wagowo dla ołowiu, rtęci, chromu sześciowartościowego, polibromowego difenyli (PBB) i polibromowego eteru fenylowego (PBDE), oraz 0,01% wagowo dla kadmu, zgodnie z postanowieniami DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ 2005/618/WE z dnia 18 sierpnia 2005; lub
- ☐ Urządzenie stanowi część zamienną, wykorzystywaną do naprawy lub ponownego wykorzystania innego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, wprowadzonego na rynek europejski przed 1 lipca 2006, lub
- ☐ Urządzenie stanowi część dużego, stacjonarnego wyposażenia przemysłowego.

(RO)

În cele ce urmează declară că generatorul de sudură manual
Tip DM 5000I - Număr W000272364
este conformă cu DIRECTIVA 2002/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2003 (RoHS) cu privire la restrângerea folosirii anumitor substanțe periculoase în aparatele electrice și electronice deoarece:

- ☐ Elementele nu depășesc concentrația maximă în materiale omogene de 0,1% plumb, mercur, crom hexavalent, polibromobifenili (PBB) și polibromobifenileteri (PBDE) ca și concentrația maximă de 0,01% cadmiu așa cum este prevăzut prin DECIZIA COMISIEI 2005/618/EC din 18 august 2005; sau
- ☐ Aparatul este o piesă de schimb pentru repararea sau reutilizarea unui aparat electric și electronic introdus pe piața europeană înainte de 1 iulie 2006, sau
- ☐ Aparatul face parte dintr-un utilaj industrial mare fix.

(EL)

Δηλώνει παρακάτω πως η γεννήτρια χειροκίνητης συγκόλλησης
Τύπος DM 5000I - Αριθμός W000272364
συμμορφούται προς την ΟΔΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 (RoHS) σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς καθώς:

- ☐ Τα στοιχεία δεν υπερβαίνουν στα ομοιογενή υλικά τη μέγιστη συγκέντρωση 0,1 % του βάρους σε μόλυβδο, υδρόργυρο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB) και πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (PBDE) καθώς επίσης και μέγιστη συγκέντρωση 0,01 % του βάρους σε κάδμιο όπως απαιτείται από την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2005/618/ΕΚ της 18ης Αυγούστου 2005, ή
- ☐ Ο εξοπλισμός είναι ανταλλακτικό εξάρτημα για την επιδιόρθωση ή την επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά πριν την 1η Ιουλίου 2006, ή
- ☐ Ο εξοπλισμός αποτελεί μέρος σταθερού ογκώδους βιομηχανικού εργαλείου.

(RU)

Нужно заявляет, что генератор для ручной сварки
Тип DM 5000I - Номер W000272364
соответствует ДИРЕКТИВЕ 2002/95/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 27 января 2003 года (RoHS) относительно ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, так как:

- ☐ Максимальная весовая концентрация свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромбифенилов (ПББ) и полибромбифенилэфиров (ПБДЭ) в однородных материалах элементов не превышает 0,1 %, а также максимальная весовая концентрация кадмия не превышает 0,01 %, как того требует РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 2005/618/ЕС от 18 Августа 2005 года; Или
- ☐ Оборудование является запасной деталью для ремонта или повторного использования электрического и электронного оборудования, выпущенного на Европейский рынок до 1 Июля 2006 года,
- ☐ Оборудование является частью крупного стационарного промышленного инструмента.

(CS)

Prohlašuje níže, že generátor pro manuální svařování
Typ DM 5000I Číslo W000272364
vyhovuje SMĚRNICI 2002/95/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. ledna 2003 (RoHS) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, neboť:

- ☐ Částice nepřesahují maximální koncentraci v homogenních materiálech ve výši 0,1 % váhy olova, rtuti, šestimocného chromu, polybromobifenylů (PBB) a polybromobifenyletherů (PBDE) a také maximální koncentraci 0,01 % váhy kadmia, jak to vyžaduje ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2005/618/ES ze dne 18. srpna 2005 nebo
- ☐ zařízení je náhradním dílem určeným na opravu nebo opětovné použití elektrického a elektronického zařízení uvedeném na evropský trh před 1. červencem 2006 nebo
- ☐ zařízení je součástí velkého pevného průmyslového zařízení.

(HU)

Kijelenti az alábbiakban, hogy a
Típusú DM 5000I számú W000272364
kézi hegesztőgenerátor megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/95/EK számú, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló IRÁNYELVE (2003. január 27.) előírásainak, mivel:

- ☐ összetevői nem haladják meg a homogén anyagokban az ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenílek (PBB) és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 0,1 tömegszázalékos és a kadmium 0,01 tömegszázalékos koncentrációértékét, ahogyan azt a 618/2005/EK HATÁROZATA megköveteli; vagy az európai piacon 2006 július 1.
- ☐ előtt forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések javítására vagy újrafelhasználására szolgál pótalkatrésről van szó; vagy
- ☐ a berendezés egy állandó helyre telepített ipari nagyberendezés része..

(SK)

týmto vyhlasuje, že _enerator na manuálne zváranie
Typ DM 5000I Číslo W000272364
vyhovuje SMERNICI 2002/95/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A EURÓPSKEJ RADY z 27. januára 2003 (RoHS) týkajúcej sa obmedzenia a používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, pretože :

- ☐ prvky v homogénnych materiáloch nepresahujú maximálnu koncentráciu 0,1% hmotnosti olova, ortuti, šesťmocného chrómu , polybrómbifenyllov (PBB) a polybrómbifenyleterov (PBDE) ako aj maximálnu koncentráciu 0,01 % hm. Kadmia, ako to vyžaduje ROZHODNUTIE KOMISIE 2005/618/ES z 18. augusta 2005; alebo
- ☐ zariadenie je náhradným dielom na opravu alebo na opätovné použitie elektrického a elektronického zariadenia uvedeného na európsky trh pred 1. júlom 2006, alebo
- ☐ zariadenie je časťou veľkého priemyselného stroja.

Pont Ste Maxence, 06.01.2009

Directeur Unité de production / Plant Manager

B. TUGAUT

MODIFICATIONS APPORTEES

Première page :

L'ISEE passe à l'indice B pour toutes les langues

Page 16 :

Dans le chap. 5 – PIECES DE RECHANGE :

Suppression du rep. 8 – EMBASE 19P (CABLE COMMANDE) – réf. W000241667

Pour le rep. 12 – CACHE BOBINE – réf. W000148918 remplacée par W000305113 .

Suppression du rep. 19 – ENS. MOTO REDUCTEUR-CODEUR – réf. W000273384

Page 17 :

Suppression sur les photos des repères ci-dessus 8 et 19

Modif faite le 12.01.10. FDM n° 16998

L'ISEE passe à l'indice B
